



【飯坂小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	点検時の状況(H28.9.20現在)	対応策(H28.12.1現在)	対応状況
①	主要地方道原町川俣線	飯坂小学校前から川俣高校入口まで	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者 学校等 警察署 歩道整備 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 要望中 対応済
②	町道下谷沢・八反田線	川俣町飯坂字米子田地内	見通しが悪い。	道路管理者 学校等 警察署 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 対応済
③	主要地方道原町川俣線	川俣町飯坂字松木内地内 (日ビス前交差点)	交通量が多い。横断歩道の待避所がない。	道路管理者 学校等 警察署 歩道整備 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 要望中 対応済
④	主要地方道原町川俣線	川俣町飯坂字北古釜道内地内 (上り線、飯坂小学校入口より北側)	交通量が多く、歩道が狭い。	道路管理者 学校等 警察署 緑石及びホールの設置 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 要望中 対応済
⑤	町道古中道・諏訪線	川俣町飯坂字古中道地内	一部ガードレールがない。歩道と車道の区別がない。	道路管理者 学校等 警察署 ガードレール設置 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 実施予定 対応済
⑥	主要地方道原町川俣線	川俣町飯坂字松木内地内	交通量が多く、歩道がない、または、片方のみで狭い。	道路管理者 学校等 警察署 歩道整備 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 一部対応中、その他の部分については要望中 対応済
⑦	町道八反田・梨窪線	川俣町飯坂字古内地内	道幅は広いが、歩道と車道の区別がない。また、横断歩道がない。	道路管理者 学校等 警察署 路側線の設置 児童への安全指導の徹底 横断歩道設置	道路管理者 学校等 警察署 対応済 対応済 要望中
⑧	町道頭陀寺線	川俣町飯坂字戸ノ内地内	カーブミラー破損。	道路管理者 学校等 警察署 カーブミラー修復 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 実施予定 対応済

【点検実施日及びメンバー】平成28年9月20日、教育委員会、小学校、川俣町建設水道課、福島警察署川俣分署

【富田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	点検時の状況(H28.10.21現在)	対応策(H28.12.1現在)	対応状況
①	町道東・西ノ平線	川俣町大字鶴沢字芦ヶ作地内から 川俣町大字鶴沢字西ノ平地内まで	交通量が多い。歩道と車道の区別がない。	道路管理者 学校等 警察署 路側線の設置、側溝蓋掛 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 実施予定 対応済
②	国道114号線	川俣町大字鶴沢字鶴東地内(114号交差点)	福島方面から川俣方面を横断する際、福島方面から町道鶴東・鉄炮町線に入る車と接触する可能性があり危険。	道路管理者 学校等 警察署 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 対応済
③	町道横大道・鉢田線	川俣町大字鶴沢字学校前地内 (町道横大道・鉢田線交差点)	交通量が多いが、交差点に信号機がない。	道路管理者 学校等 警察署 歩行者用退避スペースの設置 道路カラー化の実施 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 歩行者用退避スペースは設置済、道路カラー化は実施予定 対応済

【点検実施日及びメンバー】平成28年10月21日、教育委員会、小学校、川俣町建設水道課、福島警察署川俣分署

【福田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	点検時の状況(H28.10.31現在)	対応策(H28.12.1現在)	対応状況
①	主要地方道霊山松川線	川俣町大字秋山字井戸上地内から 川俣町大字秋山字町棚下地内まで	交通量が多いが、歩道も横断歩道もない。	道路管理者 学校等 警察署 道路改良計画 児童への安全指導の徹底 横断歩道設置	道路管理者 学校等 警察署 一部対応中、その他の部分については要望中 対応済 検討中
②	主要地方道霊山松川線	川俣町大字秋山字井戸上地内から 川俣町大字秋山字福荷沢地内まで	交通量が多いが、歩道も横断歩道もない。	道路管理者 学校等 警察署 児童への安全指導の徹底 横断歩道設置	道路管理者 学校等 警察署 対応済 検討中
③	県道月館川俣線	川俣町大字羽田字宮前地内(114号交差点)	道路が狭く、交通量が多い。歩行者用信号機がない。	道路管理者 学校等 警察署 道路改良計画 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 要望中 対応済
④	町道粕内前・十二社線	川俣町大字羽田字粕内前から 川俣町大字羽田字十二社まで	道幅が狭く、歩道がない。	道路管理者 学校等 警察署 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 対応済
⑤	町道広町・宮ノ後線	川俣町大字羽田字八幡丁から 川俣町大字羽田字山ノ坊まで	道幅が狭く、歩道がない。	道路管理者 学校等 警察署 道路改良計画 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 一部実施済、その他の部分については実施予定 対応済
⑥	町道芦沼田線	川俣町大字秋山字加島入山地内	一部法面に崩落の危険がある。	道路管理者 学校等 警察署 落石防止工事の施行 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 対応済 対応済
⑦	町道長久保・姥作線	川俣町大字羽田字長久保山地内	道幅が狭く、見通しが悪い。	道路管理者 学校等 警察署 側溝蓋掛 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 実施予定 対応済
⑧	国道114号線	川俣町大字羽田字十二社地内(114号交差点)	自動車の往来が多い中、横断歩道を横切らなくてはならない。	道路管理者 学校等 警察署 右折レーン増設工事 児童への安全指導の徹底	道路管理者 学校等 警察署 対応済 対応済

【点検実施日及びメンバー】平成28年10月31日、教育委員会、小学校、川俣町建設水道課、福島警察署川俣分署